







序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
4	GX-B1343/26-8-26005	2026.4.8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 矿井实测风量：36.10 m³/s； 2. 通风机负压：1910 Pa； 3. 矿井通风阻力：1904.1 Pa。 	
5	GX-B1347/26-8-26005	2026.4.8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 风量（风速）合格率：100%，合格； 2. 风源风质合格率：100%，合格； 3. 作业场所气质量合格率：100%，合格； 4. 有效风量率80.2%，合格； 5. 风机效率：全压效率为70.6%，静压效率为68.5%，合格； 6. 风量供需比1.66，合格； 7. 综合指标90.5%，合格。 	


6	GX-B1341/24-8-26008	2026.4.8	综合判定：合格。	 <p>OPPO Find X8s+ 2026/04/08 10:14</p>
7	GX-B1343/26-8-26006	2026.4.8	<p>1. 矿井实测风量：36.96 m³/s; 2. 通风机负压：875 Pa; 3. 矿井通风阻力：899.9 Pa。</p>	 <p>施工记录</p> <p>天气：晴 11°C 东风 等级：湿度66% 经纬度：121.027044 37.543527 地址：烟台市莱山区023县道在侯格庄村附近 工程名称：山东黄金蓬莱矿业检测项目 时间：2026-05-23 10:05:39</p>

8	GX-B1347/26-8-26006	2026.4.8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 风量（风速）合格率：100%，合格； 2. 风源风质合格率：100%，合格； 3. 作业场所气质量合格率：100%，合格； 4. 有效风量率81.4%，合格； 5. 风机效率：全压效率为71.2%，静压效率为68.8%，合格； 6. 风量供需比1.91，不合格； 7. 综合指标88.8%，合格。 	 <p>施工记录</p> <p>天气：11°C 东风 5级 湿度66%</p> <p>经度：121.027044</p> <p>纬度：37.543527</p> <p>地址：烟台市莱山区023县道在侯格庄村附近</p> <p>工程名称：山东黄金莱萃矿业检测项目</p> <p>时间：2026-05-23 10:05:39</p>
9	GX-B1341/24-8-26009	2026.4.8	综合判定：合格。	 <p>OPPO Find X8s+</p> <p>2026年5月23日 13:10</p>

10	GX-B1525/21-8-26001	2026. 4. 9	该局部通风机共检 5 项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。			
11	GX-B1525/21-8-26002	2026. 4. 9	该局部通风机共检 5 项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。			

12	GX-B1525/21-8-26003	2026. 4. 9	该局部通风机共检 5 项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。		 <p>施工记录 地址： 工程名称：中能亿安煤矿局部通风机安全检验 时间：2026-04-08 09:38:40</p>
13	GX-B1525/21-8-26004	2026. 4. 9	该局部通风机共检 5 项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。		 <p>施工记录 地址： 工程名称：中能亿安煤矿局部通风机安全检验 时间：2026-04-08 09:13:22</p>

14	GX-B1525/21-8-26005	2026. 4. 9	该局部通风机共检 5 项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
15	GX-B1525/21-8-26006	2026. 4. 9	该局部通风机共检 5 项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	

16	GX-B1525/21-8-26007	2026. 4. 9	该局部通风机共检 5 项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	 <p>施工记录 工程名称：中郎亿安煤矿局部通风机安全检验 时间：2026-04-08 12:28:07</p>
----	---------------------	------------	------------------------------------	---